

PR Received dated 16 Nov 2015 - 22 Nov 2015

Services & Others

Post Dated 23 Nov 2015

| Serial | PR No. | Document Date | Item Code | PR Line Description | PR Qty | Unit | Buyer | Buyer site | EMAIL ADDRESS | PR Status | RFQ Closing Dated |
|--------|----------|---------------|------------|---|--------|------|----------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 1 | 11509294 | 16-Nov-2015 | SER0000027 | ร่าจ้งซ่อม UPPER ROLLER SHAFT FOR INNER EDGE PROTECTOR (PO LINE) | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 2 | 11509379 | 17-Nov-2015 | SER0000027 | REPAIR HYD.CYL.1000-15969 DWG.G53722 (NO.6) FOR DOC. | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 3 | 11509381 | 17-Nov-2015 | SER0000027 | REPAIR REDUCTION GEAR#DET.UAA018MOD.K2VK-200 "SPIG" (NO.4) FOR WTP. | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 4 | 11509388 | 17-Nov-2015 | SER0000027 | ร่าจ้ง FABRICATE WORK ROLL STRIPPER SK3 รายละเอียดตามทีแนบ | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 5 | 11509395 | 19-Nov-2015 | SER0000027 | REPAIR PEELER BLADE COMPLETE SET DWG.K300159 FOR COB. [NEED CHECK SHEET INSP.] | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 6 | 11509397 | 19-Nov-2015 | SER0000027 | ร่าจ้งประกอบMANDREL COIL TRANSFER ARM CB COMPLETE SET ASS'Y K-36022 | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 7 | 11509399 | 19-Nov-2015 | SER0000027 | ร่าจ้งซ่อม LOWWER ROLLER SHAFT FOR INNER EDGE PROTECTOR (PO LINE) | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 8 | 11509472 | 20-Nov-2015 | SER0000027 | ร่าจ้งฟานเพลตเครื่อง Coil Cutting Station | 1.00 | JOB | SIRIMUANGKHALA, MR. AEK | BSP | AekS@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 9 | 11509392 | 19-Nov-2015 | SER0000013 | ร่าจ้งเปลี่ยนบานกระจกสำหรับห้องดู Defect ศิวลาง (ขนาด 1680 x 2100 มม.หนา 7 มม.) จำนวน 1 บาน | 1.00 | JOB | PIKKANESUAN, MRS. ANCHALEE | BSP | AnchaleeJ@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 10 | 11509190 | 20-Nov-2015 | SER0000030 | Inspection Gas Detector 2 Unit | 2.00 | UNIT | PIKKANESUAN, MRS. ANCHALEE | BSP | AnchaleeJ@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 11 | 11509402 | 17-Nov-2015 | SER0000028 | REWIND MOTOR AC 400V 15KW 28A 1465RPM TYPENC020404PSB35 | 1.00 | JOB | THONGDEE, MR. EKKAPONG | BSP | EkkapongT@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 12 | 11509031 | 20-Nov-2015 | SER0000029 | ซ่อมการ์ด E.C interconnect board ให้ WCE ของ eddy current gm#4 ที่ RSH | 1.00 | Each | THONGDEE, MR. EKKAPONG | BSP | EkkapongT@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 13 | 11509297 | 17-Nov-2015 | SER0000029 | REPAIR CARD DINTA (211QS10436D)CODE ELC 260508 FOR DC SPD AUX.DRIVE (LAB WCE) | 1.00 | JOB | THONGDEE, MR. EKKAPONG | BSP | EkkapongT@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 14 | 11509410 | 19-Nov-2015 | SER0000026 | Replace Wind Speed&Direction (ติดต่อประสานงาน ชุตินา Tel.5289) | 1.00 | JOB | CHUMBOON, MRS. MONTHA | BSP | MonthaA@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |
| 15 | 11509406 | 20-Nov-2015 | SER0000027 | ร่าจ้งแก้มปัญหา เครื่องยนต์ DIESEL PUMP FURNACE#3 CLOSE LOOP (IVECO)นำเข้าและรั้ว | 1.00 | JOB | SAKHAN, MISS PHONNAPAT | BSP | phonnapatsa@ssi-steel.com | INCOMPLETE | 30-Nov-2015 |